

Hej Skee Vandværk

Der er en lille overskridelse på nitrit.

Jeg kan se, at den oprindelige nitritværdi lå i april på 0,023 mg/L, og at i august lå på 0,016 mg/L prøven nu viser 0,013 mg/L. Så det går i det mindste den rigtige vej ned under grænseværdien på 0,01 mg/L, men det er tale om en meget lille og faldende overskridelse.

Da der ikke er tegn på en stigende eller vedvarende forurening, og da nitritniveauet er tæt på grænseværdien, vurderer vi, at der ikke er behov for yderligere omprøver på nuværende tidspunkt. Vi anbefaler i stedet, at I følger op ved næste rutinekontrol og holder øje med udviklingen.

Hvis der skulle opstå ændringer i vandkvaliteten eller nye overskridelser, står vi naturligvis klar til at vurdere situationen igen.

Med venlig hilsen

Trine Lundgaard Christensen
Geolog – Miljømedarbejder

D.16. oktober 2025

Ringsted Kommune
Center for Klima og Vækst
Natur og Miljø

ANALYSERAPPORT

Skee Vandværk
Skee Huse 27
4100 Ringsted

Sagsnavn: Skee Vandværk
Antal prøver: 1
Prøver modtaget: 02-10-2025
Rapport dato: 16-10-2025
Rapport nr.: 116537

Prøvetagning, start:	02-10-2025 kl.10:30	Laboratorienr.:	DV25340454-001
Prøvetager:	Højvang/jfm	Emballage:	Ok
Analyseperiode:	02-10-2025 til 16-10-2025	Formål:	drikkevandskontrol, afgang fra vandværket
Prøvetagningssted:	Afgang vandværk, Skee,	Omfang:	Omprøve
Prøvetype:	Drikkevand		
Udtagningsmetode:	Stikprøve		

Prøvetagningsmetode: DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021

Parameter	Resultat	Enhed	Min / Max.	DL	Referencer	+/-
Ammonium	<0,005	mg/L	/ 0,05	0,005	DS/EN ISO 11732:2005+M004	d 10
Nitrit	0,013	mg/L	/ 0,01	0,001	DS/EN ISO 13395:1997+M006^	d 15
Nitrat	0,99	mg/L	/ 50,0	0,3	DS/EN ISO 13395:1997+M008^	d 10

Overskridelser: Se understregede/røde resultater

Afviselser/kommentarer til denne prøve: Ingen

Lokationsreference:

d) Højvang Laboratorier A/S, Dianalund. DANAK nr.: 428

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.

Højvang Laboratorier A/S undsiger at udtale sig om holdninger og fortolkninger.

Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdi, anvendes analyseresultatet i rapporten.

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med anvendelsen af de opgivne minimum og maksimum værdier eller anvendelse af de foretagne klassificeringer.

Udført iht:

BEK nr 811 af 27/06/2024 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

Min og max-værdier ift Bekendtgørelse nr. 1633 af 19/12/2024, taphane uden skyl (nitrit afgang vandværk dog med max. værdi specifik til denne)

Prøven er udtaget i henhold til gældende prøvetagningsplan/aftale.

Godkendt af:



Heidi Jensen
Laborant

Sendt til:

helge-gyldenkaerne@mail.dk - Helge Gyldenkaerne

bryggerhus@live.dk - Formand - Lars Bo Hansen

vandanalyser@ringsted.dk - Ringsted

Rapport status: Final

Bilag til denne rapport:

Ingen

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.

Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger